




FOTO PROSPETTO



GRAFICO PROSPETTO



DATI GENERALI SCHEDA

17

data

via Via Alberto Lincio

n.civico 1 / 3 / 5

mappale 91 foglio 81

frazione

rif. tavola 05

rif. storici

CARATTERI GENERALI

Tipologia edificio Unità a schiera

Destinazione d'uso Misto

Stato fisico Rich. manutenzione

Carattere Parz. modificata

Piani fuori terra 3

Prospetti a vista 2

ELEMENTO

CARATTERISTICA

MATERIALE

CODICE e COLORE

1	<input checked="" type="checkbox"/> fondo facciata	Intonaco rasato liscio.	Stabilitura	ON 00 90	
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input checked="" type="checkbox"/> zoccolatura	Rivestimento in formelle	Pietra		
5	<input checked="" type="checkbox"/> basamento	Intonaco rasato liscio.	Stabilitura	F2 07 88	
6	<input type="checkbox"/> rilievi orizzontali				
7	<input type="checkbox"/> fasce marcapiano				
8	<input type="checkbox"/> rilievi verticali				
9	<input type="checkbox"/> lesene				
10	<input type="checkbox"/> portico				
11	<input type="checkbox"/> portico				
12	<input type="checkbox"/> portico				
13	<input checked="" type="checkbox"/> Portali e cornici	P.Terreno: cornici porte	Pietra		
14	<input checked="" type="checkbox"/> sist. oscuramento	P.Primo: persiane a due ante	Legno		
15	<input checked="" type="checkbox"/> sist. oscuramento	P.Secondo: persiane a due ante	Legno	C8 25 45	
16	<input checked="" type="checkbox"/> infissi	P.Terreno: serramenti in metallo	Ferro	F6 05 40	
17	<input checked="" type="checkbox"/> infissi	P.Superiori: serramenti a due ante	Legno		
18	<input type="checkbox"/> cornici finestre				
19	<input type="checkbox"/> marcafinestre				
20	<input type="checkbox"/> griglie finestre				
21	<input checked="" type="checkbox"/> serrande	Chiusa a ricorsi orizzontali	Ferro		
22	<input checked="" type="checkbox"/> balconi	Lastra in pietra con mensole in pietra Ringhiera ad elementi verticali semplici	Ferro	F6 05 40	
23	<input type="checkbox"/> cornicioni				
24	<input checked="" type="checkbox"/> lattonerie	Canale di gronda e pluviali.	Lamiera		
25	<input type="checkbox"/> decori				
26	<input checked="" type="checkbox"/> copertura	Piode	Pietra		
27	<input type="checkbox"/> accessori				

OSSERVAZIONI:

Altri colori ritrovati in facciata:



C0 30 50