



FOTO PROSPETTO



GRAFICO PROSPETTO



DATI GENERALI SCHEDA

44

data

via Piazza Agnesetta

n.civico 5/6/7

mappale 51 foglio 81

frazione

rif. tavola 07

rif. storici

CARATTERI GENERALI

Tipologia edificio

Destinazione d'uso Municipio

Stato fisico Buono

Carattere Modificato

Piani fuori terra 3 + 1 sottotetto

Prospetti a vista 4

ELEMENTO

CARATTERISTICA

MATERIALE

CODICE e COLORE

1	<input checked="" type="checkbox"/> fondo facciata	Intonaco rasato liscio	Stabilitura	C0 30 50	
2	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="checkbox"/>				
4	<input checked="" type="checkbox"/> zoccolatura	Rivestimento in formelle squadrate	Pietra		
5	<input type="checkbox"/> basamento				
6	<input type="checkbox"/> rilievi orizzontali				
7	<input type="checkbox"/> fasce marcapiano				
8	<input type="checkbox"/> rilievi verticali				
9	<input type="checkbox"/> lesene				
10	<input type="checkbox"/> portico				
11	<input type="checkbox"/> portico				
12	<input type="checkbox"/> portico				
13	<input checked="" type="checkbox"/> portoni	N°3 portoni ingresso con decori . Colore naturale	Legno		
14	<input checked="" type="checkbox"/> portali e cornici	Su portoni ingresso	Pietra		
15	<input checked="" type="checkbox"/> sist. oscuramento	Persiane	Legno	S0 05 65	
16	<input checked="" type="checkbox"/> infissi	Finestre a due ante.	Alluminio		
17	<input checked="" type="checkbox"/> davanzali	Ad un elemento semplice squadrato	Pietra		
18	<input checked="" type="checkbox"/> cornici finestre	Su tre lati semplici dipinte	Stabilitura	E4 05 85	
19	<input type="checkbox"/> marcafinestre				
20	<input checked="" type="checkbox"/> griglie finestre	Finestre al piano terreno.	Ferro		
21	<input type="checkbox"/> serrande				
22	<input checked="" type="checkbox"/> balconi	Balcone al p.secondo in pietra + mensole	Ringhiera in ferro		
23	<input checked="" type="checkbox"/> cornicioni	A sporgere intonacato liscio	Stabilitura	E4 05 85	
24	<input checked="" type="checkbox"/> lattonerie	Canali di gronda e pluviali	Lamiera		
25	<input type="checkbox"/> decori				
26	<input checked="" type="checkbox"/> copertura	In piode. Recentemente ristrutturato	Pietra		
27	<input checked="" type="checkbox"/> accessori	Bacheche lato ingresso			
28	<input type="checkbox"/> accessori				

OSSERVAZIONI: